



Aelodau'r Cynulliad

16 Ionawr 2018

Annwyl Aelod Cynulliad,

Fel Gweinidog Tai ac Adfywio, rwyf i wedi ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros gydlynu'r camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau diogelwch y rheini sy'n byw mewn tyrrau yn dilyn tân Tŵr Grenfell. Roeddwn yn teimlo ei bod yn amserol rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y sefyllfa yng Nghymru fel yr oedd pethau ddiwedd y flwyddyn.

Tai Cymdeithasol a'r Ystâd Gyhoeddus Ehangach

Pan roddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar y pryd, Carl Sargeant, yr wybodaeth ddiweddaraf ym mis Medi, adroddodd ein bod wedi canolbwyntio i ddechrau ar nodi pa rai o'n hadeiladau preswyl oedd â saith llawr neu fwy neu dros 18 metr o uchder, â chladin o Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm o unrhyw fath. Ar ôl nodi'r holl adeiladau hyn a gweithio gyda'r perchnogion/landlordiaid i asesu pa gladin a ddefnyddiwyd arnynt, mae yna dri adeilad sydd â systemau cladin o Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm sy'n cyfateb i'r hyn sy'n methu profion y Sefydliad Ymchwil Adeiladu. Nodwyd pedwar adeilad arall yn y profion sgrinio cychwynnol, ond yn nes ymlaen canfuwyd bod ganddynt systemau o Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm/systemau inswleiddio a oedd yn cyfateb i'r hyn sy'n bodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu.

Mae fy swyddogion a'r Gwasanaeth Tân ac Achub perthnasol mewn cysylltiad agos â landlordiaid y tri adeilad, Cartrefi Dinas Casnewydd. Cymerwyd mesurau gofal ychwanegol yn unol â chyngor yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Rydym ar ddeall hefyd fod yna waith ar y gweill i osod systemau chwistrellu awtomatig. Mae hyd a lled y gwaith i addasu'r cladin i'w wneud yn gydnaws â'r Rheoliadau Adeiladu yn cael ei ystyried.

Rwy'n ymwybodol hefyd fod Dinas a Sir Abertawe wedi penderfynu, p'un a fydd y system gladin yn bodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu ai peidio, ei bod am osod systemau chwistrellu awtomatig yn ei hadeiladau preswyl uchel.

Ar sail meini prawf yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, byddai cyfleusterau gofal iechyd wedi gorfod cael eu profi lle roedd Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm yn bresennol os oedd yr adeilad yn ddau lawr neu'n uwch a phobl yn aros yno dros nos, neu'n 18 metr neu'n uwch. Nid oedd unrhyw un o adeiladau ystâd GIG Cymru yn bodloni'r meini prawf ac roedd angen eu profi. Cysylltwyd ag ysbytai preifat hefyd ar sail meini prawf yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. Ni nodwyd unrhyw broblemau.

Y Sector Preifat

Mae fy swyddogion wedi parhau i weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau lleol a gwasanaethau tân ac achub er mwyn nodi ble mae ein hadeiladau preswyl uchel sector preifat a phwy sy'n berchen arnynt, gan gynnwys llety myfyrwyr. Nodwyd mwy na 100 o safleoedd ac mae fy swyddogion mewn cysylltiad â pherchnogion/asiantau rheoli pob un ohonynt er mwyn cael manylion eu systemau cladin a sicrhau bod unrhyw gynnyrch sydd â Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm yn cael ei sgrinio.

Ym mis Medi, adroddodd Carl Sargeant nad oedd systemau cladin Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm wyth o'r adeiladau hyn yn bodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu. Ers hynny, nodwyd tri adeilad arall. Mae pob un o'r 11 adeilad yng Nghaerdydd. Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion fynd ati i weithio gyda pherchnogion adeiladau'r sector preifat yn yr un ffordd ag a wnaethant gyda landlordiaid tai cymdeithasol - diogelwch pobl yw ein prif bryder. Mae'r swyddogion yn gweithio gyda pherchnogion yr adeiladau, yr awdurdod tai lleol a gwasanaethau tân ac achub er mwyn sicrhau bod mesurau gofal ychwanegol ar waith yn unol â chynghor yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd gwaith y swyddogion yn parhau hyd nes y bydd y gwaith adfer sydd ei angen er mwyn gwneud yr adeiladau yn gydnaws â'r Rheoliadau Adeiladu wedi'i gwblhau.

Canllawiau Pellach

Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol nodyn gwybodaeth arall ar gyfer landlordiaid a pherchnogion adeiladau preswyl uchel sydd â chladin o Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm:

<https://www.gov.uk/government/publications/information-note-for-landlords-and-building-owners-of-tall-residential-buildings-with-acm-cladding>

Cyhoeddwyd tri nodyn cyngor arall hefyd.

Nodyn Cyngor 13 - Cyngor i berchnogion adeiladau: Systemau Inswleiddio Waliau Allanol sydd wedi'u rendro neu sydd â haen allanol sy'n edrych fel briciau:

<https://www.gov.uk/government/publications/advice-for-building-owners-external-wall-insulation-ewi-systems-with-a-render-or-brick-slip-finish>

Nodyn Cyngor 14 - Cyngor i berchnogion adeiladau: systemau waliau allanol sydd heb Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm:

<https://www.gov.uk/government/publications/advice-for-building-owners-external-wall-systems-that-do-not-incorporate-acm> a

Nodyn Cyngor 15 - Cyngor i berchnogion adeiladau ar systemau waliau allanol

Adolygiad Annibynnol o Reoliadau Adeiladu a Diogelwch Tân

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu adroddiad interim y Fonesig Judith Hackitt [<https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-interim-report>], sy'n cydnabod bod angen ailystyried y system gyfan ar lefel sylfaenol er mwyn sicrhau diogelwch pobl ac ailennyn ymddiriedaeth. Tra rydym yn aros am yr argymhellion terfynol, mae'n amlwg bod y materion sy'n ymwneud ag addasrwydd y system reoleiddio bresennol a diwylliant y diwydiant mor hanfodol na ellir eu hystyried yn unigol, heb gysylltiad â'i gilydd. Byddwn yn parhau i gydweithio â Llywodraeth y DU, ar draws Llywodraeth Cymru a chyda'n rhanddeiliaid i sicrhau bod y system yng Nghymru yn darparu ar gyfer lles a diogelwch pobl.

Gan adeiladu ar drafodaeth gynharach rhwng y Fonesig Judith a Gweinidogion Cymru, byddwn yn parhau i sicrhau bod safbwyntiau yng Nghymru yn cael eu bwydo i ail ran ei gwaith. Ar 15 Ionawr caiff dau ddiwyddiad gyda'r Fonesig Judith a'i thîm adolygu eu cynnal yng Nghaerdydd. Bydd y rhain yn cynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyrff rheoleiddio, datblygwyr, a chynrychiolwyr tai a phreswylwyr. Bydd y digwyddiadau yn gyfle amserol i roi adborth i'r Fonesig Judith ar ei hargymhellion interim.

Adeiladau uchel eraill

Roedd adroddiad interim y Fonesig Judith yn cydnabod cymhlethdod prosiectau adeiladau uchel. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Tân ac Achub i gael darlun cliriach, yn enwedig ynghylch gwestai uchel. Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi mynd ati i geisio nodi'r gwestai hyn ac mae wrthi'n cwblhau arolygiadau tân. Rydym yn ymwybodol o un gwesty sydd yn y broses o newid ei gladin ar hyn o bryd.

Y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân

Rwy'n croesawu'r ffaith bod y Grŵp yn parhau i ystyried materion sy'n ymwneud â diogelwch tân a bod ganddo gysylltiadau agos â Phanel Arbenigwyr y DU. Rwy'n disgwyl argymhellion pellach ym mis Ionawr. Unwaith y daw'r rhain i law, byddaf yn ysgrifennu eto at Aelodau'r Cynulliad, gan gynnwys ymateb Llywodraeth Cymru i ddatganiad cychwynnol y Grŵp a'i argymhellion terfynol.

Byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau fel y bo'n briodol.

Yn gywir



Rebecca Evans AC
Y Gweinidog Tai ac Adfywio